



## VAKUUMVAGT MED DISPLAY

Serie PSA

PSA100C

Vakuumstat med display, M8, udv. RG 1/8"



- PNP signal
- tydelig visuel indikering
- Justerbar hysteres

### PRODUKTBESKRIVELSE

Vakuumvagter bruges til at overvåge vakuumniveauet i vakuumsystemer. For eksempel at detektere produktet på sugekoppen, inden det løftes, og at der er opnået tilstrækkeligt vakuumniveau for at løfte produktet. PSA100C'en har to PNP-udgange, som er individuelt indstillelige til løftepunkt og hysteres.

### SPECIFIKATIONER

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Bredde                   | 25 mm   |
| Forsyningsspænding       | 24 V DC |
| Højde                    | 16,5 mm |
| IP-klasse                | IP40    |
| Længde                   | 59,5 mm |
| Omgivelsestemperatur fra | 0 °C    |
| Omgivelsestemperatur til | 50 °C   |
| Overpressure Protection  | 3 bar   |
| Vægt                     | 30 g    |

